



磁铁危害

- 破碎造成的伤害
- 分裂造成的伤害
- 磁场形成的危害—心脏起搏器
- 火灾
- 接触食物和饮用水对健康造成威胁



正确处理

- 保持电子设备和磁性介质远离磁场。
- 最高容许的工作温度介于120°C和350°C。
- 不可使用那些未在不同介质试验过的磁铁。根据所用的材料，磁铁可能会部分溶解。



包装和储存

- 磁铁应储存于干燥的地方避免发生氧化。
- 若是空运，请参考关于杂散磁场的规定（IATA关于危险品的规定）。这些规定也适用磁铁装置 / 组件。

若您想进一步咨询，请尽管与我们的客服部联系。我们将乐于提供帮助。